

Somente Vendo Para Acreditar

Observe como fica o óleo contaminado de um sistema de refrigeração após circular por 48 horas por um filtro de óleo Sporlan Série OF.

Tamanho das Partículas (Microns)	Partículas por ml de Óleo		Porcentagem de Partículas Removidas
	Antes	Depois	
2-5	1,533,775	152	99.9%
5-15	423,602	16	99.9%
15-25	1,124	1	99.9%
25-50	131	3	97.7%
50-100	0	0	-
Mais de 100	3	0	100%



Seu sistema não merece isto?



Antes



Depois



Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda., Refrigeration Division
Via Anhanguera, Km 25,3 - Perus, 05276-977 São Paulo, SP-Brasil
SAC: 0800-11-3730 www.parker.com.br



www.sporlan.com